
Ü 18 Auchtbach- Häuserhaldenweg

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Pliensauvorstadt
Betroffene Bereiche	Häuserhaldenweg, Hohe Straße, Parkstraße



Risiken und Schadenspotentiale	 mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen mögliche Personenschäden durch Stromschlag Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum Erosionsschäden Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen Schlamm und Geröllablagerungen Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge Buslinie unterbrochen
Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses	 Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperrplänen Sichern der Treppenabgänge zu Untergeschossen Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)
Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken	 Sanierung hydraulisch überlasteter Kanalbereiche Straßenkörper als Notgerinne optimieren Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar

