


Ü 08 Kuhsteige

Art der Gefährdung	Überflutung, Hangrutschung
Stadtteil	Wäldenbronn
Betroffene Bereiche	Kuhsteige, Stettener Straße, Talstraße



<p>Risiken und Schadenspotentiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen ▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag ▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum ▪ Erosionsschäden ▪ Steinschlag ▪ Hangrutschung ▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen ▪ Schlamm und Geröllablagerungen ▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge ▪ Überflutung Verkehrsflächen ▪ Einstau öffentlicher und privater Tiefgaragen ▪ Erhebliche verkehrliche Einschränkungen ▪ Buslinie unterbrochen
<p>Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer ▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperplänen ▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen) ▪ Lenkung der Wassermassen durch Sandsäcke entsprechend Plan
<p>Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung hydraulisch überlasteter Kanalbereiche ▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren ▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen ▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen ▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar <p>SH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserführung optimieren ▪ Hangsicherung z.B. durch Netze ▪ Fangzäune anbringen