


Ü 09 Belzbach

Art der Gefährdung	Überflutung
Stadtteil	Wiflingshausen
Betroffene Bereiche	Wiflingshauser Straße, Talstraße



<p>Risiken und Schadenspotentiale</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ mögliche Personenschäden durch Ertrinken u.a. in Untergeschossen▪ mögliche Personenschäden durch Stromschlag▪ Sachschäden aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit im öffentlichen Raum▪ Erosionsschäden▪ Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen▪ Schlamm und Geröllablagerungen▪ Gebäudeschäden, u.a. nasse Keller durch Rückstau der Kanalisation oder Flutung durch Lichtschächte und Treppenabgänge▪ Einstau privater Tiefgaragen▪ Erhebliche verkehrliche Einschränkungen▪ Buslinie unterbrochen
<p>Sofortmaßnahmen vor und während eines Ereignisses</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Eigenschutz der Gebäude durch Eigentümer▪ Sperrung der gefährdeten Straßenbereiche entsprechend Straßenabsperiplänen▪ Sichern der Treppenabgänge zur Tiefgarage durch Dammbalken/Sandsäcken▪ Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)▪ Lenkung der Wassermassen durch Sandsäcke entsprechend Plan
<p>Mittel- und Langfristige Lösungsansätze zur Reduzierung der Risiken</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanierung hydraulisch überlasteter Gewässerbereiche▪ Straßenkörper als Notgerinne optimieren▪ Entlastungen vom Straßenkörper zum Gewässer hin ermöglichen▪ Retentionsflächen oberhalb optimieren/ausbauen▪ Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen zur Abflussreduzierung erkennbar